



## RAPPRESENTANTI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

(Decreto Sindacale. n. 20 del 01/10/2024)

VERBALE N° 02

SEDUTA DEL 29/01/2025

### Consiglieri

1)	<b>Mingozzi</b>	<b>Marino</b>	Presidente
2)	<b>Ferlini</b>	<b>Giuliano</b>	Vice Presidente
3)	<b>Trentini</b>	<b>Milena</b>	Segretaria
4)	<b>Quattrini</b>	<b>Ornella</b>	Consigliera
5)	<b>Ferro</b>	<b>Adriano</b>	Consigliere

Presenti:
SI

Consiglieri che giustificano l'assenza \_\_\_\_\_

Presiede il Sig. MARINO MINGOZZI Presidente/Vice presidente

E' incaricato della stesura del verbale il

Sig.ra MILENA TRENTINI

Alle ore 21:00 Il Presidente, constatato che il numero legale dei consiglieri dichiara aperta la seduta.



VERBALE RIUNIONE N° 02  
DEL 29/01/2025

- 1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE  
Il presidente, in merito al verbale della seduta precedente, constata l'assenza di osservazioni, ne convalida l'approvazione ad unanimità.
- 2) INCONTRO CON SINDACO E GIUNTA PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE  
Il presidente comunica che non è stata definita una data, ma che si dovrebbe svolgere tra febbraio e i primi di marzo
- 3) RICHIESTA DI INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DELLA SOC. SORGENIA BIONERGIE SPA (proprietaria della centrale a biomasse ex San Marco Bioenergie spa)  
Viene proposto di inviare una richiesta per accordi con Sorgenia spa per :
  - a) Un incontro con i componenti dell'RPC, con l'Amministrazione Comunale; all'incontro parteciperanno anche i rappresentanti dell'Associazione La Zanzara aps e Asd Calcio Bando.
  - b) Di richiedere alla Soc. Sorgenia spa di predisporre la presentazione dei dati del monitoraggio ambientale per la campagna 2023-2024
- 4) COMUNICAZIONE DELLA DATA DELL'INCONTRO SULLA SICUREZZA  
Si comunica che è prevista per la giornata del 18 MARZO 2025 alle ore 14:30 un incontro sulla sicurezza dal titolo "Consigli contro le truffe, più sicuri insieme"; l'incontro sarà tenuto in qualità di relatori dall'Arma dei Carabinieri.
- 5) CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE CON RICORDO PER L'OTTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON SANTO PERIN  
Si recepisce la proposta, che in occasione della celebrazione della giornata della Liberazione, si intenda portare un particolare ricordo per l'ottantesimo anniversario della morte di Don Santo Perin, che ne vedrà commemorata la vita e le opere.
- 6) RECEPIMENTO DELLE NUOVE SEGNALAZIONI DA VERBALIZZARE
  1. PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DETERIORATI
  2. AREA CIMITERIALE: CUPOLA POSTA SOPRA L'ALTARE PER LE FUNZIONI RELIGIOSE - FORATA
  3. AREA CIMITERIALE: TETTO DEI SERVIZI IGENICI – INFILTRAZIONE DI ACQUA
  4. AREA CIMITERIALE: LAVELLO SERVIZI IGENICI – SCARICO ACQUA INTASATO



5. AREA CIMITERIALE: CAPPELLA OSSARIO – INFILTRAZIONE DI ACQUA
6. AREA CIMITERIALE: FABBRICATO ANTERIORE LOCULI– BANCALINE DEL CALPESTIO DETERIORATE
7. AREA CIMITERIALE: ASSENZA DI UN LUOGO DESTINATO ALLO SPANDIMENTO DELLE CENERI DEI DEFUNTI
8. AREA CIMITERIALE: ASSENZA DI LOCULI PICCOLI PER LA DEPOSIZIONE DELLE URNE CINERARIE
9. AREA CIMITERIALE: ALBERI DI THUJE – CHIOMA ECCESSIVA
10. VIA XXIV MAGGIO – DISSESTO DEL MANTO STRADALE
11. VIA XXIV MAGGIO – INSERIMENTO DA VIA OCA CAMPAZZO PER GLI AUTOARTICOLATI AL SERVIZIO DEI PRODOTTI AGRICOLI – GRANDE DIFFICOLTA' DI IMBOCCO ED USCITA
12. DA VIA DELLA PARATA INCROCIO VIA CASCINE , VIA PORTO VALLONE – VISIBILITA' LIMITATA DA EDERA RAMPICANTE SUL PARAPETTO

7) VARIE ED EVENTUALI  
Non presenti.

Alle ore 22:30 Il presidente, senza null'altra argomentazione da proporre dichiara chiusa la seduta

La Segretaria

Milena Trentini



## SEGNALAZIONE

N° 01 Allegato al VERBALE N° 02 del 29/01/2025

### UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

#### PALI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DETERIORATI

##### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Si segnala la necessità di intervenire sui pali dell'illuminazione pubblica in cemento, ormai molto vecchi, che presentano esfoliazioni in più punti con scopertura e ossidazione della gabbia di sostegno in acciaio.

In particolare si richiede un sopralluogo tecnico che ne accerti, il grado di ammaloramento e l'assenza di pericolosità in caso di eventi meteorici rilevanti.





## SEGNALAZIONE

N° 02 Allegato al VERBALE N° 02 del 29/01/2025

### UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

**AREA CIMITERIALE: CUPOLA POSTA SOPRA L'ALTARE PER LE FUNZIONI RELIGIOSE - FORATA**

#### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Si segnala la foratura in più punti della cupola in policarbonato posta sopra l'altare per le funzioni religiose. La causa della rottura della copertura è da ricondurre alla grandinata del luglio 2023.



## SEGNALAZIONE


N° 03 Allegato al VERBALE N° 02 del 29/01/2025

### UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

#### **AREA CIMITERIALE: TETTO DEI SERVIZI IGENICI – INFILTRAZIONE DI ACQUA**

##### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Si segnala l'infiltrazione di acqua dal tetto del locale dei servizi igienici





## SEGNALAZIONE

N° 04 Allegato al VERBALE N° 02 del 29/01/2025

### UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

### **AREA CIMITERIALE: LAVELLO SERVIZI IGENICI – SCARICO ACQUA INTASATO**

#### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Si segnala la necessità di procedere all'espurgo o alla pulizia del pozzetto di scarico



## SEGNALAZIONE

N° 05 Allegato al **VERBALE N°** 02 del 29/01/2025

### UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

#### **AREA CIMITERIALE: CAPPELLA OSSARIO – INFILTRAZIONE DI ACQUA**

##### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Si segnala l'infiltrazione di acqua dal tetto della cappella ove è ubicato l'ossario. Alcuni anni or sono stati realizzati lavori di riparazione che avevano un carattere di provvisorietà, a distanza di tempo si ravvisa l'urgenza di intervenire nuovamente, si spera in un lavoro manutentivo definitivo e duraturo.

Si fa rilevare anche che l'infiltrazione ammalora internamente la copertura in vernice, con il proseguo vi potrebbe concretizzare anche l'interessamento della parte muraria, con costi aggiuntivi.



## SEGNALAZIONE

N° 06 Allegato al VERBALE N° 02 del 29/01/2025

### UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

**AREA CIMITERIALE: FABBRICATO ANTERIORE LOCULI- BANCALINE DEL CALPESTIO DETERIORATE**

#### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Si segnala l'annoso problema della disconnessione e rottura della bancaline del calpestio di accesso ai loculi.  
Questa segnalazione è già stata presenterà negli anni passati, ma al momento non ha trovato ancora soluzione.



## SEGNALAZIONE

N° 07 Allegato al VERBALE N° 02 del 29/01/2025

### UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

#### **AREA CIMITERIALE: ASSENZA DI UN LUOGO DESTINATO ALLO SPANDIMENTO DELLE CENERI DEI DEFUNTI**

##### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Diversi cittadini ci indicano di sollecitare l'introduzione nell'area cimiteriale di un luogo dove eseguire lo spandimento delle ceneri dei propri defunti, in alternativa alla loro conservazione in un loculo.

## SEGNALAZIONE

N° 08 Allegato al **VERBALE N°** 02 del 29/01/2025

### UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

**AREA CIMITERIALE: ASSENZA DI LOCULI PICCOLI PER LA DEPOSIZIONE DELLE URNE CINERARIE**

#### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Si porta all'attenzione che il cimitero ha esaurito i loculi di piccole dimensioni atti alla deposizione delle urne cinerarie.

Pertanto si chiede di prevedere nel piano degli investimenti a questa necessità.

La qual cosa è già stata risolta in altre realtà con le soluzioni che indichiamo in foto





## SEGNALAZIONE

N° 09 Allegato al **VERBALE N°** 02 del 29/01/2025

### UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

#### **AREA CIMITERIALE: ALBERI DI THUJE – CHIOMA ECCESSIVA**

##### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Lungo tutto il fronte del cimitero insiste una fila di alberi sempreverdi che hanno sviluppato una notevole altezza tanto da superare, anche con i palchi inferiori la recinzione del cimitero. Dette piante seppur cimate qualche anno fa, hanno sviluppato una notevole chioma in larghezza. Le piante sempre verdi della specie thuja, producono residui vegetali per gran parte dell'anno, detti residui in considerazione dell'altezza raggiunta dalle piante, che oltrepassano abbondantemente la misura del muro di cinta, in caso di ventosità, si staccano andandosi a depositare in maniera consistente sulle tombe, soprattutto di quelle più vicine.

Si chiede quindi di provvedere al ridimensionamento delle piante con una abbondante sfoltitura della chioma.



## SEGNALAZIONE

N° 10 Allegato al **VERBALE N°** 02 del 29/01/2025

### UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

#### **VIA XXIV MAGGIO – DISSESTO DEL MANTO STRADALE**

##### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Si segnala la condizione molto precaria della sede stradale.

Il manto si presenta ormai per gran parte della sua percorrenza come sfondato e sbriciolato, questo anche a causa del traffico dei mezzi pesanti che percorrono questa strada nella stagione agricola.

Mezzi di trasporto che un tempo si fermavano al trattore agricolo con il rimorchio, ora spesso vengono utilizzati degli autoarticolati di grosse capacità e conseguentemente anche di notevole peso.

Va considerato che su quella strada insistono le abitazioni di diverse famiglie, le quali subiscono un grosso disagio, anche al limite della compromissione dei propri veicoli.



## SEGNALAZIONE

N° 11 Allegato al VERBALE N° 02 del 29/01/2025

### UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

**VIA XXIV MAGGIO – INSERIMENTO DA VIA OCA CAMPAZZO PER GLI  
AUTOARTICOLATI AL SERVIZIO DEI PRODOTTI AGRICOLI –  
GRANDE DIFFICOLTA' DI IMBOCCO ED USCITA**

#### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Si segnala il problema della viabilità in entrata e uscita degli autoarticolati per il trasporto dei prodotti agricoli da o per la via Oca Campazzo - Via XXIV Maggio.

Come si evince dalla foto satellitare, l'incrocio è posto ad angolo acuto, il quale costringe gli autoarticolati a manovre rischiose che comunque obbligatoriamente vanno a compromettere il bordo stradale, oltre che intralciare la circolazione.

L'altro accesso da Via della Parata è impedito dai limiti fisici della nuova ristrutturazione del ponte.

Ci viene riferito dai residenti che il privato possessore del terreno adiacente l'incrocio, sarebbe disponibile a cedere una frazione del terreno per realizzare un allargamento dell'imbocco.





## SEGNALAZIONE

N° 12 Allegato al VERBALE N° 02 del 29/01/2025

### UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

**DA VIA DELLA PARATA INCROCIO VIA CASCINE , VIA PORTO VALLONE – VISIBILITA' LIMITATA DA EDERA RAMPICANTE SUL PARAPETTO**

#### DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Anche se fuori dall'RPC di competenza, siccome la strada e l'incrocio in questione viene percorso da numerosi nostri concittadini, i quali ci segnalano un grosso problema di visibilità all'incrocio provenienti da Via della Parata con Via Cascine e Via Porto Vallone. La visibilità è limitata dalla crescita spontanea di una folta edera che aggrappandosi al parapetto del ponte limita fortemente la visibilità di coloro che intendono percorrere l'incrocio, aumentandone i problemi di sicurezza

